

## Załącznik nr 2

L.p.	Jednostka organizacyjna	Pomieszczenie	Producent	Model	Moc chłodnicza	Nr. seryjny	Nr. inwentarzony
1	Labor. -punkt poboru krwi	Laboratorium	TECTRO	TSC126	3,1kW R407C 0,85kg	B11741020	USK-T-653-03841-12
2	Labor. -punkt poboru krwi	Laboratorium	TECTRO	TS226	2,6kW R410A 0,98kg	01/055204	USK-T-653-03840-12
3	Apteka	Apteka <i>HYCC</i>	LG	ES-H186KLA0	5,57kW R410A 0,98kg		własność Apteki UMB
4	Sala opatrunkowa czysta	1031	TOSHIBA	RAS-B1312KVRG-E	R32 0,62 kg 5kW	2700048	brak
5	Sala opatrunkowa brudna	1029	TOSHIBA	RAS-B1312KVRG-E	R32 0,62 kg 5kW	2900040	brak
6	Rozdzielnia NN	15(-1)	McQvay	MGWMM030FR	R410 A 7,63kW	205127050	brak
7	Pracownia Diagnostyki Chorób						
7	Tarczyca	214	TOSHIBA	RAS-B1312KVG-E	R410A 3,5 kW	2601933	USK-T-652-138021-2
8	Rejestracja	2057	TOSHIBA	RAS-B13N3KV2-E1	R32 3,5kW 0,63 kg	72900306	USK-T-652-12742-20/2
9	Kierownik Apteki	3051	TOSHIBA	RAS-B07BKVG-E	R32 3,5kW 0,63 kg	82600420	brak
10	Księgowość	3050	TOSHIBA	RAS-B10BKVG-E	R32 3,5 kW 0,63 kg	82601853	brak
	Pracownia Leku						
11	Cytostatycznego		Fujitsu	ASVA09LGC	R410A 2,5 kW 0,98kg	EO43653	USK-T-653-03447-10
12	Zakład Immunologii UMB	3027	TOSHIBA	RAS-22SKV-E	R410A 4kW 1,6kg	82900056	brak
13	Zakład Immunologii UMB	3007	LG	ASNW126J1R	R410A 4 kW 0,95 kg	504KGGH0WB33	USK-T-653-0097162206
14	Zakład Immunologii UMB	3006	LG	ASNW126J1RO	R410A 4 kW 0,95 kg		USK-T-653-0097152206
15	Zakład Immunologii UMB	3023	LG	ASNW126J1RO	R410A 4 kW 0,95 kg		USK-T-653-009714
16	III piętro AMB Stomatologia	4003	Fujitsu	ASYG24KMTB	R410A 2,5kW 0,98kg	T0051	AMB
17	V piętro Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej	6017	RCCOOL	TAC-18	R410A 2,3kW 0,98kg		USK-P-14314-07
18	V piętro Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej	6016	RCCOOL	TAC-19	R410A 1,75kW 1,45kg	12305024800	brak
19	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej	5009	TOSHIBA	RAS-077SKV-E6	R32 4,5kW 0,63 kg	42770025	UMBT652-009823
20	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej	5008	TOSHIBA	RAS-10GA-ES2	R410A 2,7kW 0,72kg	72800045	UMBT653-009785
21	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej	5007	TOSHIBA	RAS-107SKV-E7	R32 2,7kW 0,58kg	72800074	UMBT653-009857
22	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej	5006	Samsung	AQ24T5BN	R410A 4 kW 1,5 kg	DB98-32819H-1	USK-T-653-03644-11

23	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5006	TOSHIBA	RAS-13GKP-ES2	R410A 3,7kW 0,98kg		82100389	brak
24	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5006	TOSHIBA	RAS-167SKV-E5	R32 3,5kW 0,68 kg		42300323	brak
25	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5034	TOSHIBA	RAS-24SKP-E5	R410A 3,7kW 0,98kg		92400009	brak
26	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5004	TOSHIBA	RAS-077SKV-E6	R410A 3,7kW 0,98kg		42700028	UMBT652-000412
27	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5003	TOSHIBA	RAS-107SKV-E6	R410A 3,2kW 0,98kg		53200028	UMBT653-010287
28	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5031	TOSHIBA	RAS-18GVP-ES2	R410A 5,3kW 0,98kg		82300171	brak
29	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej	5031A		TOSHIBA	RAS-107SKV-E7	R410A 3,25kW 0,63 kg		52300692	brak
30	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5029	TOSHIBA	RAS-107SKV-E7	R410A 3,5kW 0,63kg		52300684	brak
31	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5028	TOSHIBA	RAS-13GKP-ES2	R410A 3,75kW 0,98kg		82400214	brak
32	IV piętro Zakład Diagnostyki Biochemicznej		5027	TOSHIBA	RAS-13GKP-ES2	R410A 3,75kW 0,98kg		82100458	brak
33	V piętro budynek G CBK			LG	S12EQNSJ	R32 4 kW 0,7kg		803TKDW32154	brak
34	UPS	6/TECH/2		GREE	GWH18KG-K3DNA5J/1	R410A 5,5kW 1,3kg		63382465	brak
35	UPS	5/TECH/9		Fujitsu	ASYG30LFCA	R410A 4,5 kW 1kg		E0069401	brak
36	CBK	5/TECH/8		Electra	ESPO22268	R401A 3,5 kW 0,98 kg		brak	brak
37	CBK	5/TECH/7		LG	S18EQNSK	R32 3,5kW 0,63kg		803TKRT28878	brak
38	Sekcja Automatyki	5/TECH/6		Samsung	AQ12TSBN	R410A 3,8kW 0,72 kg		DB98-32833F-O	USK-T653-03665-11
39	UPS Serwerownia	5/TECH/1		Fujitsu	ASYG24LFCC	R410A 4,5 kW 0,98kg		E000213	brak
40	IV piętro CBK	4/CBK/32		Fujitsu	ASYG12LMCA	R410A 4,5kW 0,98kg		E104739	brak
41	CBK	4/CBK/24		Fujitsu	ASYG12LMCA	R410A 4,5 kW 0,98kg		E104751	brak
42	CBK	4/CBK/20		TOSHIBA	RAV-RM801K RTP-E	R410A 4,5 kW 0,98kg		83100107	brak

	budynek F parter																		
43	Onkologii Uniwersyteckie Centrum	0/KRH/27	GREE	GWH12AGB- K6DMA1A/1	R410A 3,5kW 0,98kg	63239915711	USK-T-652-13939-22												
44	Onkologii	0/KRH/11	GREE	GWH18AGD- K6DNA1D/1	R410A 5,2kW 0,98kg	63249900918	USK-T-652-13938-22												
45	Klinika Kardiologii Inwazyjnej	sala chorych nr 6	Haier	AS122AMBAA	R410A 3,5kW 0,98kg	AA23HOEO100A	USK-P-14408-07												
46	Klinika Kardiologii Inwazyjnej	pokój badań	Fujitsu	ASYG07LECA	R410A 2,1kW 0,98kg	E000992	USK-T-653-03600-11												
47	Klinika Kardiologii Inwazyjnej	pokój lekarski	Whirlpool	AC12000CH/1	R407C 3,5kW 0,9kg	2867	brak												
48	Klinika Kardiologii Inwazyjnej	gabinet lekarski	Whirlpool	E12EL.NSH	R410A 3,8kW 0,90 kg	MEZ65278313	USK-P-25217-14												
49	Klinika Kardiologii Inwazyjnej	0/sale sem/02	Fujitsu	ASYG12LMCE	R410A 13,6kW 4,8kg	E059867	brak												
50	Klinika Kardiologii Inwazyjnej	0/sale sem/01	Fujitsu	ASYG12LMCE	R410A 13,6kW 4,8kg	E059475	brak												
51	V piętro blok c Administracja	5/A/65 sala konferencyjna	AERMEC	ANL020	R410A 6kW 1,25kg	brak	brak												
52	Administracja	5/A/69 sala konferencyjna	AERMEC	FCL102															
53	Administracja	5/A/76 sala konferencyjna	AERMEC	ANL020	R 410A 1,2 kg														
54	Administracja	RG12	Electra	ASP12	R410 3,5kW 0,98kg	2271519812	SPSK-P-96-8-470-07												
55	Administracja	RG11	Electra	IUALPHA17	R410 3,5kW 0,98kg	2272031719	brak												
56	Klinika Kardiochirurgii	4/KHR/42	Fujitsu Split	AJY040LBLAH	R410A 12,1kW 4,8kg	brak	brak												
57	Oddział Ginekologii Onkologicznej	sala zabiegowa dziennego pobytu	Samsung	AQ12TSEN	R410A 3,8kW 0,73kg	brak	USK-T-653-03792-12												
58	Oddział Ginekologii Onkologicznej	gabinet zabiegowy	Samsung	AQ12TSBN	R410A 3,8kW 0,72 kg	DB98-32833F-O	USK-T-653-03783-12												

59	Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej		5019	Samsung	AR12KSW98WKN	R410A 3,8kW 0,95kg	brak	USK-T-653-07802-16
60	Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej		5020	Hyundai	HR09XP5AS	R410A 3,2kW 0,70kg	1000027930	USK-T-653-08978-17
61	Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej		5042	Hyundai	HR12XP5AS	R410A 3,95kW 0,94kg	1000027936	USK-T-653-08976-17
62	Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej		5022	Samsung	AR12KSWBKN	R410A 3,6 kW 0,95kg	brak	USK-T-653-07801-16
63	Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej		5041	Hyundai	HR09XP5AS	R410A 3,35kW 0,7kg	1000027935	USK-T-653-08977-17
64	Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej		5023	Samsung	AR12KSWBWKKN	R410A 3,8 kW 0,96kg	brak	USK-T-653-07800-16
65	Zakład Laboratorium Diagnostyki Klinicznej	Dyżurka, pokój socjalny		TOSHIBA	RAS-B1012KVG-E	R410A 3,5kW 0,95kg	93204473	USK-T-652-12673-20
66	poziom-1 Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych		D/-1/29	GREE	GWH12NB-K3NNB1A/I	3,5 kW	NB-K3NNB1A/I	brak
67	Laboratorium I Perinatologia		D/-1/30	GREE	L/I	2,75kW	63260001878	brak
68	Laboratorium I Perinatologia		D/-1/36.1	LG	ES-H126LLAO	R410A3,66kW0,94kg	50400496703	USK-T-96-8-18-08
69	Perinatologia		RG6	LG	LS-K1860HL	R221,95kW 1,27kg	002KKA00130	brak
70	Perinatologia		D/-1/47	Hisense	AST-12UW4RVETGOOA	R32 4kW 0,76kg	K-F5CM	brak
71	Badań Żywności PAN		D/-1/12	Hisense	AS-12UR4SVETG6	R410A 3,8kW0,95kg	K-JA3W	brak
72	Badań Żywności PAN		D/-1/11	Hisense	AS-12UR4SVETG6	R410 3,5kW 0,98kg	K-JA3W	brak
73	Badań Żywności PAN		D/-1/48	MIDEA	MSRU-18HRDN1-C4	R401A 2,55 kW 1,25kg	D212083640313	brak
74	Klinika Rozrodczości		D/-1/55	MIDEA	MSG-18HRNZ	R407C 2,6kW 1,38kg	B116815051407	brak

75	Dział Elektryczny	Rozdzielnia główna -1	GREE	GUD50ZD1/AS	R32 5,6kW,0,85kg	Z00429AT452000 0074	brak
76	Dział Elektryczny	Rozdzielnia główna -1	GREE	GUD50ZD1/AS	R32 5,6 kW 0,85kg	632249906273	brak
77	Dział Elektryczny	RG 10 (-1)	Hisense	AST- 124VW4RBBTGOOB	R32 7,1kW 1,44kg	K-E08E946087	brak
78	Dział Elektryczny	RG10 (-1)	Fujitsu	ASYG18LFCA		E040553	brak
79	UPS	/-1/TECH RG-9/13	GREE	GWH24KW3DINA5G- I	R32 7kW 0,85kg	brak	63260002490
80	Pracownia Hemodynamiki	O/KKI/25	Fujitsu	ASYG-12LMCA	R410A2,3kW,0,85kg	R-015380	ZAS.4.22SZACHT
81	Pracownia Hemodynamiki	o/KKI13	Fujitsu	ASYG-12LMCA	R410A 2,3kW 0,85kg	E080136	brak
82	Klinika Perinatologii i Pokoźnictwa ze Szkołą Rodzenia	1/KPP/51	Mitsubishi	MSZ-HR35VF	R32 3,6kW 0,45 kg		USK-T-65213940/22
83	Hematologia	2/KHM/68	Fujitsu Split				brak
84	Hematologia	O/sale sem/02	Fujitsu	ASYG12LMCE	R410A2,9kW 4,8kg	E059867	brak
85	Hematologia	O/sale sem/02	Fujitsu	ASYG12LMCE	R410A 2,9 kW 4,8 kg	E059475	brak
86	Kaplica Katolicka	Kaplica Katolicka	Fujitsu	UTG-UFYC-W	R410A 3,89kW 5,3kg	R001002	brak
87	Kaplica Katolicka	Kaplica Katolicka	Fujitsu	UTG-UFYC-M	R410A3,89kW 5,3kg	R001002	brak
88	Kaplica Katolicka	Kaplica Katolicka	Fujitsu	UTG-UFYC-M	R410A 3,89kW 5,3kg	R001002	
89	Komora Hiperbaryczna		Fujitsu	AOYF24LBL	R410A 3,55kW 1,7kg	R027902	
90	Ortopedia	sala sem.	LG	LS-T246AAL	R22 7,03kW 1,42kg	3850A20663J	USK-P-14700-08
91	Ortopedia	Sekretariat	LG	LS-0096AAL	R22 2,637kW 0,53kg	3850A20863C	USK-T-14701-08
92	Ortopedia Kierownik Kliniki	Kierownik Kliniki	LG	LS-T186AAL	R22 1,95kW 1,15kg	300DA20003G	USK-P-14702-08
93	R-1 budynka /-1/	Magazyn elektryków	Carrier	42HQEO18N	R407c 4,8kW 0,98kg	S1819040005	USK-T-1653-00873-00
94	RG-1 budynek A/-1/	Rozdzielnia	Fujitsu	ASYG12LMCE	R410A 3,5kW 0,85kg	E044380	brak
95	Punk Krwiodawstwa	Pokój socjalny	LG	LS-H096JLAO	R410A 2,7kW 0,65kg	5400498701	USK-P-27894-17
96	Pomieszczenie elekt. Warsztat elekt.	Budynek A/-1/19	Aqua-Air	KER-34GW/F	R407C 1,3kW 0,84kg	200308/04079	brak

97	Pomieszczenie Tleniarzy	A/-1/20	LG	LS-H0961LCO	R410A 2,34kW 0,65kg	5400498701	brak
98	Pomieszczenie Lodówek						
98	Niskotemperaturowych	Budynek F parter	TOSHIBA	RAV-SM1608CTP-E	R410A 10,61kW 3,1kg	92100048	brak
99	Pomieszczenie Lodówek						
99	Niskotemperaturowych	Budynek F parter	TOSHIBA	RAV-SM1608CTP-E	R410A 16kW 5kg	1072047728	brak
100	Pomieszczenie Lodówek						
100	Niskotemperaturowych	Budynek F parter	TOSHIBA	RAV-SM1608CTP-E	R410A 16kW 5kg	92100044	brak
101	Rozdzielnice	R3.G1	Fujitsu	ASYG24LFCC	R410A 7kW 1,8kg	E058074	brak
102	Rzdzielnice	RZG3.G2	Fujitsu	ASYG24LFCC	R420A 7kW1,8kg	E058080	brak
103	Akumulatornia Kardiochirurgii	Akumulatornia	LG	L12EM.NSH	R410A 3,26kW 0,97kg	MEZ66668203	brak
104	Rozdzielnia PPOŻ-ZRE2	RGT-2	Elektra	ASP12RC	R410A 3,4kW 0,89kg	ESP061673	brak
105	Serverownia	UPSSL-E1 E/-1/26	HISENSE	AS-18VR4SFATO6	R410A 5,3kW 1,32kg	brak	brak
106	Serverownia	UPSSL-E2 E/-1/37	GREE	GWH24QE-	R32 6,45kW 1,7kg	6322995757	USK-T-652-13486-21/1
107	Rozdzielnia Baterie	R-4 C/-1/20	Fujitsu	ASYG12LMCA	R410A 3,4kW 0,85kg	E079816	T-106-000098/01 UMB
108	Maszynownia Patio		TOSHIBA	RAV-SM566KRT-E	R410A 3 kW 1,1kg	52200104	brak
109	Maszynownia Patio	C/-1/37	TOSHIBA	RAV-SM566KRT-E	R410 A 3kW 1,1 kg	52200102	brak
110	Maszynownia Patio	C/-1/37	Fujitsu	ASYA30LCC	R410A9kW 2,1kg	E005362	brak
111	Rozdzielnia	RG-4/C	Fujitsu	ASYG-24LFCC	R410A 7,1kW 1,8kg	E077331	brak
112	UPSSL-C	C/-1/14	ALLEGRO				
112	UPSSL-C	C/-1/14	CARRIER	42HQEO18N	R407C 6kW 0,98kg	S1819040004	brak
113	Serverownia	C/-1/13	GALANZ	AUS-18H53R120D6	R410A 5,8kW 1,35kg	PLS08KO3411	USK-T-65302580-8
114	Serverownia	C/-1/13	Samsung	AAQ24TSBN	R410A 7 kW 1,5kg	DB98-32810H-O	USK-T-653-03646-11
115	UPS akumulatornia rampa	C/-1/rampa	MCCQuay	M5LC025C-ACPOCR	R410A 1,84kW 1.54kg	brak	brak
116	FG-5	/-1/E	McQuay	M5WM151RACLB-	R410A 3,32kW 0,98kg	205416-11-03269	brak
117	Akumulatornia	B/-1/60	Fujitsu	ASYG- 24LFCC	R410A 7,1kW 1,8kg	E028569	brak
118	Akumulatornia	B/-1/60	GREE	GWM18QD-	R32 7,4kW 1,7 kg	63239905098	USK-T-652-13487-21/4
119	Akumulatornia Patio	B/-1/60	GREE	K6DNB2D/1	R31 5,3 kW 1 kg	632-399050096	USK-T-652-13487-21/1

120	Rozdzielnia Prawa Wieża	B/-1/RG-3	Fujitsu	ASYG-12LMCE	R410A 3,5kW 0,85kg	E044379	brak
	Serwerownia p/poz/ Lewa						
121	Wieża	RSOB/-1/40	Elektra	ESPO12177	R410A 14kW 5 kg	632-29924556	T-106-000098/01 UMB
				GWH24GH-			
122	Akumulatornia Wieża Lewa	B/R-2/-1/	GREE	K3DNA5G/1	R32 7kW 1kg	63260002490	USK-T-653-08975-17
123	Rozdzielnia Wieża Lewa	RG-2/-1/	Fujitsu	ASYG-12LMCE	R410A 3,5kW 0,85kg	E044388	brak
	Sala seminarjna Klinika						
124	Kardiologii	4/KKD/29	Fujitsu	AUYA45LALH	R410A 16kW 5,3kg	R000392	brak
				GWM09AGA-			
125	Kardiologia	Dyżurka	GREE	KGDNA1A/0	R32 2,8kW 0,5kg	63239915710	brak
	Blok E IV piętro Kardiologia						
126	ECHO	K/KKD/38	TOSHIBA	RAS-131312KVSG-E	R32 3,8kW 1,92kg	/02301040	USK-T-652-12741-20/3
127	Kardiologia ECHO	K/KKD/38	TOSHIBA	RAS-131612KVSG-E	R32 3,8kW 1,92kg	/02600527	USK-T-652-12741-20/2
128	Blok B V piętro Akumulatornia	przy auli V piętro	LG	USNW126H4A1	R410A 3,8kW 0,97kg	MEZ66668203	brak
129	Blok B V piętro Rozdzielnia	RG1	ELEKTRA	ALPAHA17	R410 2,2kW 0,98kg	2272031719	brak
130	V piętro Administracja	Kasa główna V piętro pokój 79	Fujitsu	AOYG12LALL	R410 4,1kW 1,15kg	R011208	brak
131	AERMAC Wieża v piętro sale	sala 69,65,76	AERMEC	NR10600	R410A 47,3kW 13kg	5090005986	
132	Kierownik Informatyków	Vpiętro pokój 80	Fujitsu	AOY126ALL	R410A 4,1kW 1,15kg	R011068	brak
	IIIpiętro Maszynownia Sale						
	Operacyjne Hybrydowe stary						
133	blok	Maszynownia	Fujitsu	AOY12LMCE	R410A 4kW 0,85kg	E002459	brak
	III piętro Maszynownia Sale						
	Operacyjne Hybrydowa stary						
134	blok	Maszynownia	Fujitsu	AOYG18LFC	R410A 6,3kW 1,2kg	E125881	brak
	III piętro Maszynownia Sale						
	Operacyjne Hybrydowa stary						
135	blok	Sterownia	Fujitsu	AOYG18LFC	R410A 6,3kW 1,2kg	E1256247	brak
	Operacyjne Hybrydowa stary						

136	Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	Gabinet Terapii Biologicznej Z/A/40	Fujitsu	JW.-C2.01 elewacja B poz. 2 patio E	brak	brak	brak
137	Sala seminaryjna budynek B	2/sale sem/11	Fujitsu	jednostka zewnętrzna zaoknem pomieszczenia Z/A/40	brak	brak	brak
138	Blok stary operacyjny maszynownia sala hybrydowa		Fujitsu	ASYG18LFCA	brak	E131598	brak
139	Blok stary operacyjny maszynownia sala hybrydowa		Fujitsu	ASYG18LFCA	brak	E131601	brak
140	Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych(sale zabiegowe)	3/HGW/66	Fujitsu	jw.-B.3.01 elewacja B.poz3. patio E	brak	brak	brak
141	Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych		Fujitsu		brak		brak
142	II piętro Kuchenka Mieczna budynek D1		Mitsubishi	MSZ-HR50VF	R32 5,4kw 0,8kg	JG79J501H16	brak
143	Kardiologia Inwazyjna	Maszynownia Angiografu	GALANZ	AUS-24H53R230-G4	7,8kW	CK1008G0919	VSK-T-653-03643-11
144	Kardiologia Inwazyjna	Maszynownia Angiografu	TOSHIBA	RAV-SM566KRT-E	brak	52900459	brak
145	Kardiologia Inwazyjna	Sala Angiografu	TOSHIBA	RAV-SM1407CTP-E	brak	52900185	brak
146	Kardiologia Inwazyjna	Sterownia	TOSHIBA	RAV-B13N3KV2-E1	brak	52201484	brak
147	Kardiologia Inwazyjna	pokój lekarski	TOSHIBA	RAS-B10N3KVP-E	brak	43100019	brak
148	Kardiologia Inwazyjna	Pokój socjalny	TOSHIBA	RAS-B10N3KVP-E	brak	43100022	brak

	Klinika Perinatologii i Potożnictwa I piętro budynkuA	Pokoje lekarski 1/KPP/12	Fujitsu Split	brak	brak	brak	brak
150	II piętro Klinika Hematologii	2/KHM/68	Fujitsu Split	AOYG24LALA	R410A 8kW 1,7kg	R050079	brak
151	III piętroKlinika Okulistyki sala konferencyjna	3/KOK/02	Fujitsu Split	AOYG24LALA	R410A 8kW 1,7kg	brak	brak
152	BudynekF	UPS -1	Hisense	AS18UR4SFATD6	5,3kW	K-HGHZ	brak
153	Rozdzielnia budynkuH RG-8	/-1/TECH/6 sala seminaryjnaF/2/4	Fujitsu	ASYG24LFCC	brak	EO22128	brak
154	Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo	8A	ELEKTRA	OM12	R410 1,75kW 0,85kg	2271966749	brak
155	Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo	Magazynek F/2/48A	TOSHIBA	RAV-SM407K RTP-E	R410 3,12kW 0,98kg	52600134	brak
156	Budynek H UPS	/-1/TEH/12	Fujitsu	ASYG24LPCC	R410 7,1kW 1,80kg	E006705	brak
157	Budynek H rozdzielnia	RG-9 -1/TEH/13	GREE	GWH24K9/KIDNNA5 G/I	R410A 2.8kW 1,8 kg	brak	USK-T-653-06512-15
158	Wejście główne od DSK	Portiernia - Monitoring	Fujitsu	ASYG30LFCA	R410A 9kW 2,1kg	E006886	brak
159	Tomograf	Przedsiónek	Fujitsu	ASYG30LFCA	R410A 9,kw 2,1kg	E006885	brak
160	Tomograf	Kontener - pomieszczenie odczytu	GREE	GWH18QD- KGDNB1C/0	R32 5,28kW 0,9kg	6322995712	brak
161	Tomograf	Kontener - pomieszczenie tomografu	GREE	GWH09QB- KGDNB2C-I	R32 2,8kW 0,6kg	632229995-708	brak
162	Tomograf	Kontener - pomieszczenie tomografu	GREE	GWH24QE- KGDNB2C/I	R32 6,45kW 1,7kg	63229995-713	brak
163	Punkt Krwiodawstwa	Pomieszczenie socialne	TECTRO	TSC226	R410A 2,8kW 0,62kg	brak	brak
164	Punkt Krwiodawstwa	Punkt przyjęć	TECTRO	TSC126	R407C 3,1kW 0,85kg	brak	brak

165	Budynek G	Pokój lekarski	Kaisai Split	KWX-12HRG1	R32 2,15kW 0,55kg	540F3863304251	brak
166	BG-1 Od stronybudyńku M	Przy węźle W1	GREE	GUDD71W1/NHA-S	R32 2,15kW 0,5kg	63249906296	brak
167	Budynek F/-1/	Pomieszczenie 36 serwerownia z szyfrem	Mitsubishi	SUZ-KAGOVA4TH	R410A 8,57kW 1,8kg	44PO1690	brak
168	Budynek F/-1/	Pomieszczenie 36 serwerownia z szyfrem	Mitsubishi	SUZ-KAGOVA4TH	R410A 8,57kW 1,8kg	44PO1691	brak
169	Blok M szczyt od DSK		LG	ES-H186KLAD	R410A 5,572kW 0,98kg	540498706	brak
170	Budynek G na poziomie F	Pomieszczenie z generatorem azotu	TOSHIBA	R7N-RM14O1CTP-E	R410A 4,97kW 3,1kg	92600039	brak
171	Budynek Techniczny	Nr 3 Pokój Ratowników	Samsung	AO12TSBN	R410A 3,8kW 0,72kg	DB98-32833F-O	USK-T-653-03666-11
172	Budynek Techniczny	Nr 2 Pokój Ratowników	Fujitsu	ASY7VSB CW	R410A 3,5kW 0,98kg	E016722	USK-P-12497-05
173	Poziom 0 SOR	Pracownia RTG O/DZO-A/10.1	Kaisai	KWX-12HRG1	R32 2,15kW 0,55kg	540F386330325	brak
174	Poziom 0 Sterownia CT	O/DZO/A/3	GREE	GWH09QB- KGDNB2C-1	R32 2,8kW 0,55kg	6322995707	brak
175	Budynek H Wejście na dach	5/TECH/11/1	Fujitsu	ASYG12LMCA	R410 8kW 2,2kg	E011939	brak
176	Budynek H Wejście na dach	5/TECH/12.1	Fujitsu	ASYG12LMCA	R410 8kW 2,2kg dla 2 jednostek wewnętrznych	E011938	brak
177	Sekcja Automatyki	5/TECH/6	Samsung	AQ12TSGN	R410A 3,8kW 0,72kg	DB98-32833F-O	USK-T-653-03665-11
178	Sekcja Automatyki	5/TECH/1	Fujitsu	ASYG24LFCC	R 410A 7,1kW 1,8 kg	E00213	brak
179	RG10	/-1/TECH/7 JZ-03	Fujitsu	A0YG30LFT	R410A 3,21kW 2,1kg	T006514	brak
180	RG8	/-1/TECH/6 JZ-04	Fujitsu	A0YG24LFCC	R410A 3,23kW 1,8kg	E022021	brak
181	RG	/-1/TECH/5 JZ-05	Fujitsu	A0YG18LFCC	R410A 3,42kW 1,2kg	E036471	brak